

# ČSN 73 2601 Změna 2 Provádění ocelových konstrukcí

## Vydání: Září 1994

Na str. 1 se 5. řádek shora opravuje takto:

Od 1. září 1994 je tato norma nezávazná.

Na str. 3 se 2. řádek zdola opravuje takto:

f) výška stožárů a sloupů je nejvýše 16 m,

Na str. 9 se 1. řádek shora opravuje takto:

V případě, že svar nevyhovuje požadavkům a . . . . .