

# ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.01

Květen 1998



Zemní tlak na stavební  
konstrukce

ČSN 73 0037  
OPRAVA 1

Corrigendum

## ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ze 16. 11. 1990 se opravuje takto:

Na straně 21 v tabulce 2 v 1.sloupci se **záporná znaménka úhlů  $\alpha$  (-30°, -20°, -10°)** opravují na **kladná znaménka (+30°, +20°, +10°)**, na straně 21 a 22 se znaménka úhlů  $\alpha$  opravují opačně.

*Upozornění: Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.*



8 590963 524511

ČSN 73 0037 OPRAVA 1

ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 1998, strany 2, náklad 800 výtisků, 12075

Tisk: Tiskárna ČSCH, spol. s r. o., Plotní 69, 602 00 Brno – 1883/98

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10

Cenová skupina 403