



**Bezpečnost u elektrotepelných  
zařízení –  
Část 21: Zvláštní požadavky  
na odporová zařízení – Zařízení  
pro ohřev a tavení skla**

**ČSN  
EN 60519-21  
OPRAVA 1**

33 5002

idt IEC 60519-21:1998/Cor.:1999-06

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy IEC 60519-21:1998/Cor.:1999-06.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum IEC 60519-21:1998/Cor.:1999-06.

**ČSN EN 60519-21 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení – Zařízení pro ohřev a tavení skla** z března 1997 se opravuje takto:

Strana 8

**3.2**

*Slova přímým nebo nepřímým se nahrazují slovy přímým a/nebo nepřímým.*

Strana 9

**12.1.101**

*Slova v souladu s 12.2.7 se nahrazují slovy v souladu s 10.1.*

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

## ČSN EN 60519-21 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2000, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10

**59641** Cenová skupina 403

