

**Stavební kování –
Zařízení pro koordinované zavírání dveří –
Požadavky a zkušební metody**

**ČSN
EN 1158/A1
OPRAVA 1**

16 6234

idt EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 1158/A1:2003 je českou verzí opravy EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006-02. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 1158/A1:2003 is the Czech version of the Corrigendum EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006-02. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 1158/A1 (16 6234) Stavební kování – Zařízení pro koordinované zavírání dveří – Požadavky a zkušební metody z července 2003 se opravuje takto:

V ZA.3 se ruší text předposledního odstavce a nahrazuje se tímto textem

Symbol označení CE a výše uvedené položky a) až g) musí být přiloženy k výrobku a musí být zahrnutý do instrukcí pro instalaci. Kromě toho nejméně symbol označení CE a položka a) ze všech těchto informací musí být připevněny k zařízení pro koordinované zavírání dveří a volitelně uvedeny na jeho obalu.

Vypracování opravy normy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1158/A1 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10

75812 Cenová skupina 403

